



**Auto Finesse – Spirit Wax
BEZPEČNOSTNÍ LIST**

Oddíl 1: Identifikace látky / směsi a společnosti / podniku

1.1. Identifikátor produktu

Název produktu: Spirit Wax

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky / směsi: Automobilový vosk

1.3. Podrobnosti o dodavateli bezpečnostního listu

Název společnosti: Auto Finesse

Unit 7c Silkmead Industrial Estate
Buntingford Road, Hare Street
Hertfordshire
SG9 0DX
United Kingdom / Spojené království

Tel: 08446 93 13 93

E-mail: info@autofinesse.co.uk

1.4. Nouzové telefonní číslo

Nouzové telefonní číslo: +44 (0)1763 849 995 – otevírací hodiny 09:00 až 16:00 (Pondělí – Pátek)

Oddíl 2: Identifikace rizik

2.1. Klasifikace látky nebo směsi Klasifikace (EC 1272/2008)

Látky představující zdravotní riziko ve smyslu nařízení o chemických látkách (informace o nebezpečnosti a balení) z roku 1993:

2.2. Popis rizika

Škodlivý

Oddíl 3: Složení / informace o přísadách

3.2. Směsi

Název	Rozsah koncentrace	Značka	R-věty*
Bezzápachový Kerosin	>=10%	Xn	R65

*Pro celý text, viz Oddíl 16



Auto Finesse – Spirit Wax BEZPEČNOSTNÍ LIST

Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis pokynů pro první pomoc

Obecné: V případě jakýchkoliv pochybností, nebo pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc. Nikdy nedávejte cokoliv osobě v bezvědomí ústy.

Vdechnutí: Přeneste zasaženého na čerstvý vzduch, udržujte zasaženého v teple a klidu. Pokud je dýchání nepravidelné nebo zastavené, zajistěte umělé dýchání. Nedotýkejte se ústy. Pokud je v bezvědomí, stabilizujte polohu a vyhledejte lékařskou pomoc.

Oční kontakt: Odstraňte kontaktní čočky, pokud jsou přítomny. Vyplachujte důkladně čerstvou čistou vodou alespoň 10 minut, držte oční víčka od sebe a vyhledejte lékařskou pomoc.

Styk s pokožkou: Odstraňte kontaminované oblečení. Umyjte důkladně pokožku vodou a mýdlem nebo čističem pokožky.

NEPOUŽÍVEJTE ROZPOUŠTĚDLA NEBO ŘEDIDLA.

Požítí: Při nechtěném požití vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Zůstaňte v klidu. NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ. NEPOSKYTUJTE JAKOUKOLIV POMOC LIDEM V BEZVĚDOMÍ PŘÍMO ÚSTY.

Oddíl 5: Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Doporučeno: Alkoholu odolná pěna, prášek Oxidu Uhlíčitého, vodní rozstřík / mlhovina. Nepoužívejte: Proud vody.

5.2. Zvláštní rizika plynoucí z látek nebo směsí

Oheň vytváří hustý černý kouř, obsahující nebezpečné látky vznikající spalováním (viz Oddíl 10). Rozklad produktů může být zdravý nebezpečný.

5.3. Pokyny pro hasiče

Může být vyžadován vhodný dýchací přístroj. Chlaďte blízké nádoby rozprachem vody. Zabraňte odtoku vody z místa požáru do kanalizací a vodních toků.

Oddíl 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné pomůcky a nouzové postupy

Zamezte vstupu nepovolaných osob. Vyhněte se dýchání výparů. Pokyny pro ochranná opatření, viz Oddíl 7 a 8.



Auto Finesse – Spirit Wax BEZPEČNOSTNÍ LIST

6.2. Ochrana životního prostředí

Nevypouštějte do kanalizace, vodních toků nebo na zem. Pro zamezení úniku, umístěte nádobu poškozenou stranou nahoru. Vylití, kontaminace nebo nekontrolované vypouštění do vodních toků, jezer apod. musí být okamžitě hlášeno Ochráně životního prostředí nebo jinému příslušnému orgánu.

6.3. Metody pro čištění a materiál pro omezení úniku a sběr

Absorbujte do nehořlavých materiálů, např. vermikulitu, suchého písku, křemeliny nebo zeminy a vložte do vhodných nádob pro následnou likvidaci v souladu s předpisy o odpadech (viz Oddíl 13). Čistěte nejlépe pomocí saponátu, nepoužívejte rozpouštědla.

Oddíl 7: Manipulace a skladování

Manipulace: Zabraňte vyšší vzdušné koncentraci, než jsou povolené expoziční limity pracoviště. Udržujte obaly pevně uzavřené. Vylučte zdroje nadměrného tepla, jiskření a otevřeného ohně. Vyhněte se kontaktu s kůží a očima. Vyhněte se vdechování výparů a mlhoviny. Jíst, pít a kouřit by mělo být zakázané v prostorech skladování a použití. Pro osobní ochranu, viz Oddíl 8. V případě specifického tvaru obalu, nikdy nepoužívejte tlak pro vyprázdnění. Nejedná se o tlakové nádoby. Vždy uchovávejte v obalech vyrobených ze stejného materiálu, jako původní dodaný obal. Vhodné úklidové návyky a pravidelné odstraňování odpadu minimalizuje rizika náhodného vznícení a jiných možností požáru. Na manipulaci s produkty se může vztahovat příručka s pravidly pro bezpečnou manipulaci. Při posuzování se řiďte hmotností uvedenou na obalu.

Skladování:

Dbejte bezpečnostních pokynů na štítku. Skladujte při teplotě 5°C až 25°C na suchém, dobře větraném místě, mimo zdroje tepla, vznícení a přímého slunečního záření. **NEKUŘTE.** Zamezte přístupu neoprávněným osobám. Otevřené nádoby je třeba pečlivě znovu zavřít a skladovat ve vzpřímené poloze otevřením vzhůru, pro zamezení případného úniku.

Skladujte odděleně od oxidačních činidel a silně zásaditých / kyselých materiálů.

Oddíl 8: Omezování expozice / osobní ochranné pomůcky

Odpovídající technické opatření

Zajistěte dostatečné větrání. V případě možnosti, zajistěte v místě ventilaci s kvalitním odvodem vzduchu. Pokud toto není dostatečné pro udržení koncentrace částic a/nebo výparů rozpouštědel pod stanovenými limity expozice pracoviště, vhodná dýchací ochrana by měla být nošena. (viz „Osobní ochrana“).



Auto Finesse – Spirit Wax BEZPEČNOSTNÍ LIST

Expoziční limity:

	8 Hour TWA (1)		15 min STEL (2)
	PPM (4)	mg/m3 (4)	PPM (4) mg/m3 (4)
Bezzápachový kerosin (OES)		1000	(Sup)

Poznámky:

Limit dlouhodobé expozice: 8 hodin – vážený průměr

Limit krátkodobé expozice: 10 minut – referenční perioda

„Sk“ zkratka pro nebezpečí vstřebání pokožkou; „Sen“ označuje respirační senzibilizátor

„OES“ zkratka pro Expoziční limit pracoviště; „MEL“ značí Maximální limit expozice.

„OEL“ hodnota převzatá z aktuální verze EH40, mimo těch označených „SUP“, které jsou přiřazené dodavatelem látky.

Osobní ochrana

Veškeré osobní ochranné pomůcky včetně dýchacích ochranných pomůcek používaných pro kontrolu expozice nebezpečných látek musí být vybrány dle platných předpisů COSHH.

Ochrana dýchacích cest

Pokud expoziční limit nebezpečných látek uvedených výše nemůže být regulován místním ventilačním systémem, musí být nošena vhodná dýchací ochrana.

Ochrana rukou

V případě rizika vystavení expozici kůže, poradte se s dodavatelem rukavic pro vybrání vhodného materiálu rukavic. Ochranný krém může pomoci pro ochranu exponovaným částem pokožky, ale není náhradou fyzické ochrany. Neměl by být aplikován po expozici.

Ochrana očí

Měla by být nošena vhodná ochrana očí, navržená obzvláště pro ochranu proti možnému vystříknutí tekutin, zvláště při mytí.

Ochrana pokožky

Bavlněné nebo bavlněno-syntetické montérky nebo kombinézy jsou vhodné. Velmi kontaminované oblečení by mělo být svléknuto a pokožku umyjte mýdlem a vodou, případně vhodným čističem kůže.

NEPOUŽÍVEJTE ROZPOUŠTĚDLA NEBO ŘEDIDLA JAKO ČISTIČE KŮŽE.



Auto Finesse – Spirit Wax BEZPEČNOSTNÍ LIST

Oddíl 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:

Skupenství: Voskovitě tuhý

Barva: Nezmíněno.

Zápach: Nezmíněno.

Viskozita: Nezmíněno.

Spodní limit exploze: Nezmíněno.

Relativní hustota: 0.9

Hustota par: Těžší než vzduch

Bod vzplanutí: >77°C

Rozpuštěnost ve vodě: Nemísitelný

Oddíl 10: Stabilita a reaktivita

Stabilita a reaktivita:

Stabilní při skladování dle doporučených podmínek a manipulace (viz Oddíl 7). Při požáru se mohou vyskytnout nebezpečné části jako je kouř, Oxid Uhelnatý, Oxid Uhličitý a Oxidy Dusíku. Skladujte mimo dosah oxidačních činidel a silně zásaditých nebo kyselých materiálů pro zabránění možné exotermní reakce. Špinavé utěrky skladujte v uzavřených nádobách.

Oddíl 11: Toxikologické informace

Nejsou dostupná žádná data přímo pro tento produkt. Vystavení se parám organických rozpouštědel může způsobit nepříznivý dopad na zdravý jako je podráždění sliznice a dýchacích cest a nepříznivé účinky na ledviny a centrální nervový systém. Příznaky zahrnují bolest hlavy, závratě, únavu, svalovou slabost, ospalost a v extrémních případech ztrátu vědomí. Opakovaný nebo déle trvající kontakt s produktem může vést k odstranění přírodních tuků z kůže, což vede k nealergické kontaktní dermatitidě a absorpci kůží. Postříkání očí může způsobit podráždění a nevratné lokální poškození.

Oddíl 12: Ekologické informace

Nejsou dostupná žádná data přímo pro tento produkt. Mělo by být zabráněno vylití do kanalizace nebo uloženo na místech kde hrozí poškození půdy nebo vodních zdrojů. Na používání tohoto produktu se mohou vztahovat požadavky na kontrolu znečišťování ovzduší stanovené v zákoně o ochraně životního prostředí.



Auto Finesse – Spirit Wax BEZPEČNOSTNÍ LIST

Oddíl 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Zabraňte úniku látek do kanalizace, vodních toků nebo likvidaci v místě, kde by mohla být ovlivněna povrchová voda. Odpad včetně prázdných nádob by měl být zlikvidován v souladu s předpisy vydanými podle zákona o kontrole znečištění a zákona o ochraně životního prostředí. Na základě informací uvedených v tomto bezpečnostním listu je třeba získat radu od úřadu pro nakládání s odpady, zda se vztahují zvláštní předpisy i pro nakládání s těmito odpady.

Oddíl 14: Informace o přepravě

Převoz dle ADR předpisů se neuplatňuje.

Oddíl 15: Informace o předpisech

Výrobek je klasifikován a označen pro dodání v souladu s nařízeními o chemických rizicích a obalech takto:

ŠKODLIVÝ: MŮŽE ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ PLIC PŘI POŽITÍ.

NEDÝCHEJTE VÝPARY.

VYHNĚTE SE KONTAKTU S POKOŽKOU.

V PŘÍPADĚ POŽITÍ, NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ: OKAMŽITĚ VYHLEDEJTE LÉKAŘSKOU POMOC A UKAŽTE OBAL NEBO ŠTÍTEK OD PRODUKTU.

DRŽTE MIMO DOSAH DĚTÍ.

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu nepředstavují zhodnocení rizik na pracovišti pro uživatele jak vyžaduje další zdravotní a bezpečnostní legislativa. Na používání tohoto produktu se vztahují ustanovení zákona o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci a nařízení o kontrole látek nebezpečných pro zdraví.

R – věty obsažené v Oddílu 2.

R65 – Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou poskytovány v souladu s požadavky nařízení o chemických látkách (informace o nebezpečnosti a balení). Výrobek by neměl být použit k jiným účelům než k těm, které jsou uvedeny v oddíle 1, bez předchozího odkázání se na dodavatele a získání písemných pokynů pro manipulaci.

Protože konkrétní podmínky použití výrobku jsou mimo kontrolu dodavatele, je uživatel zodpovědný za zajištění dodržení požadavků příslušných právních předpisů. Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu vycházejí ze současného stavu znalostí a platných vnitrostátních právních předpisů.



**Auto Finesse – Spirit Wax
BEZPEČNOSTNÍ LIST**

Poskytují pokyny týkající se zdravotních, bezpečnostních a environmentálních aspektů produktu a neměly by být vykládány jako jakákoli záruka technických parametrů nebo vhodnosti pro konkrétní aplikaci.

Oddíl 16: Další informace

Další informace a příslušné rady naleznete v:

The Control of Substances Hazardous to Health Regulations 1988 (SI 1988: 1657)

The Petroleum (Consolidation) Act 1928

The Manual Handling Operations Regulations 1992 (SI 1992: 2839)

Storage of Packaged Dangerous Substances HS (G) 71

The Environmental Protection (Duty of Care) Regulations 1992 (SI 1992: 2839)

